



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ

« Колледж культуры и искусств» им. И.Д.Кобзона

Н.С.Павлюк

« 15 » января 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Кемерово Кемеровской области

«15» января 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский колледж культуры и искусств» им.народного артиста СССР И.Д.Кобзона
- 1.2. Адрес объекта 650000 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Карболитовская д.11
- 1.3. Сведения о размещении объекта: Отдельно стоящее 4 этажное здание ; 4 577,1 м2
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11 496,2 м2
- 1.4. Год постройки здания 1927 г., последнего капитального ремонта 2014 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024г. капитального 2024-2027 г г
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное профессиональное образовательное учреждение « Кузбасский колледж культуры и искусств» имени народного артиста СССР И.Д.Кобзона.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000 Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Карболитовская ,д.11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: ведение образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования

3. Состояние доступности объекта

- 4.3. в рамках исполнения: План мероприятий по формированию безбарьерной среды
- 4.4. План адаптации ОСИ (находится в разработке и согласовании)
(указывается наименование документа: программы, плана)
- 4.5. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Доступен полностью всем .
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно
- 4.6. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры; согласование с вышестоящей организацией (Учредителем) и собственником объекта: согласование с общественными организациями инвалидов ВОИ, ВОС, ВОГ. также проведение технической экспертизы и разработка проектно-сметной документации.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), **отсутствует**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 01 от «15» января 2024 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры учреждения культуры
4. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности учреждения культуры и услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)
5. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере культуры, оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)
6. Решения Комиссии ГПОУ « Колледж культуры и искусств» им. И.Д.Кобзона от «15» января 2024 г.